



---

# Oppdatering av veiledningen til byggereglene

---

1. oktober oppdateres veiledningen til TEK10 og SAK10

---

Sist endret 01.10.2013

*Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.*

*Dette er endringene som gjøres 1. oktober*

## **TEK10:**

I veiledningen til byggt teknisk forskrift, TEK10, er det gjort endringer i fortolkningen av bestemmelsene om lydforhold, romhøyde og bod. Det er også gjort en utdypning av bestemmelsene om løfteinnretninger.

Det er i tillegg gjort presiseringer og mindre endringer i veiledningsteksten for blant annet bestemmelser om brannsikkerhet, utsyn og radon.

## **SAK10:**

I veiledningen til byggesaksforskriften, SAK10, er det gjort presiseringer i blant annet bestemmelsene om

- håndtering av avvik ved uavhengig kontroll
- hvilket areal som inngår i unntak for garasje og tilbygg
- godkjenningssområder for sentral godkjenning.

## ***Bidrag fra bransjen***

Våren 2013 ble det etablert arbeidsgrupper med eksterne deltakere fra næring, kommune og organisasjoner for en best mulig og forståelig veiledning. Disse gruppene har gitt sine bidrag til oppdateringen 1. oktober.

[Last ned endringer i veiledningsteksten til TEK10 her.](#)

[Last ned endringer i veiledningsteksten til SAK10 her.](#)

---